

Über uns

Vor über 60 Jahren als kleiner Handwerksbetrieb gegründet, hat sich Dorfner heute zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt.

Das Leistungsportfolio der Dorfner Gruppe deckt alle Facetten einer integrierten Gebäudedienstleistung ab. Vom technischen über das infrastrukturelle bis hin zum kaufmännischen Gebäudemanagement.

Die Reinraumreinigung gilt als Königsdisziplin. Die Dorfner Gruppe zählt aufgrund ihres Know-hows und ihrer jahrzehntelangen Erfahrung zu den Spezialisten im Reinraum.

Fairer Arbeitgeber mit Brief und Siegel!

Ausgezeichnet als „Fairer Arbeitgeber“ erfüllt Dorfner die speziellen Güte- und Prüfbestimmungen der RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf leistungs- und tarifgerechter Entlohnung. Unsere firmeneigene Akademie bietet darüber hinaus ein umfassendes Schulungsprogramm.




Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Dorfner Gruppe
Willstätterstraße 71 | 90449 Nürnberg
09 11 / 68 02-300 | info@reinraum-kompetenz.de
www.reinraum-kompetenz.de



Wir suchen Sie!



Dorfner Reinraum-Kompetenz



Was ist ein Reinraum?

Ein abgetrennter Raum, der nahezu partikelfrei/ keimfrei ist und eine spezielle Lüftungsführung besitzt. Hier gelten besondere Verhaltens-, Kleidungs- und Materialvorschriften.

GMP Reinräume (A – D)

- meist pharmazeutische Reinräume
- Klasse A stellt die Reinheitsklasse mit den höchsten Reinheitsanforderungen dar.
- Das Hauptaugenmerk liegt auf Keimen und luftgetragenen Partikeln.

ISO Reinräume (1 – 9)

- meist in der Elektronik- und Halbleiterindustrie
- Klasse 1 stellt die Reinheitsklasse mit den höchsten Reinheitsanforderungen dar.
- Das Hauptaugenmerk wird nur auf luftgetragene Partikel gelegt.



Wir suchen Sie!

Als echter Profi stellen Sie sich den hohen Anforderungen im Reinraum:

- Zwei Stunden vor dem Betreten des Reinraums darf nicht geraucht werden.
- Das Tragen von Schminke, Haarspray, Nagellack, künstlichen Fingernägeln und Parfüm ist nicht gestattet.
- Keine Piercings im Gesicht, kein Schmuck und keine Uhren.
- Bei der Arbeit im Reinraum ist das Tragen von Reinraumkleidung Pflicht.
- Es dürfen keine persönlichen Gegenstände mit in den Reinraum genommen werden.

Regeln der Reinraumreinigung

- im reinsten Bereich beginnen
- überlappend arbeiten
- von oben nach unten
- von hinten nach vorne
- von innen nach außen
- Kontaktstellen vorreinigen
- langsam und konzentriert arbeiten
- nötige Reinigungsnachweise wie Dokumente behandeln

